

INSTALAN VÁLVULAS EN RED DE AGUA POTABLE EN VILLA MORELOS



Posted on 16 agosto, 2019



Category: [Slider](#)

****Se atiende problema de suministro y se crean dos sectores en la comunidad para mejorar el servicio.***

El Director del OOSAPAS, Jesús Pérez Olvera, Informa que con el fin de resolver un grave problema en la red de suministro de agua potable en la comunidad de Villa Morelos, de acuerdo al área técnica, se elaboró diagnóstico para atender esta situación para ello se acudió con brigadas a esta población, para elaborar dicho diagnóstico y atender en tiempo y forma esta deficiencia.

Derivado de las observaciones técnicas, operativas y de servicio que indica deficiencias de la condición de los niveles de bombeo, presentándose por consiguiente grandes y graves indicadores de abatimiento de la fuente de bombeo, circunstancias que provocan insuficiencia de la demanda, siendo más crítico este suministro en el sector norte de la comunidad y se establecieron acciones para dar cumplimiento y solución de estos objetivos.

Un indicador de forma inmediata es la creación de dos sectores en este lugar para que un día tenga agua un sector y al día siguiente el otro; para ello es la interconexión, suministro e instalación de 4 válvulas de cierre rápido de 3 pulgadas de diámetro en 4 puntos estratégicos de la red de distribución en esta población; además de que los usuarios hagan uso racional y eficiente del recurso Agua por ellos mismos además de otras acciones, que mejorarán el servicio como es la reposición del pozo, con una nueva perforación la cual esta en proceso para próximamente , culminó.